

**Betr.: GTS und GTI Serie – Rissbildung in der Abdeckung des vorderen Staufachs**

Datum: 11. November 2011

**Worin besteht das potentielle Problem?**

Bei rauen Wasserbedingungen kann die Abdeckung des Staufachs im Bereich des Scharniers brechen. Infolgedessen könnte sich die Staufach-Abdeckung lösen und den Fahrer und/oder die Passagiere treffen, was zu Verletzungen oder einem Kontrollverlust führen könnte.

**Was sollten Sie tun?**

Rufen Sie einen BRP Sea-Doo Jet-Boot-Vertragshändler an und vereinbaren Sie einen Termin, damit Ihr Jet-Boot repariert werden kann. *Der Händler erledigt diese Arbeiten, ohne dass Ihnen Kosten dafür entstehen.*

**Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren BRP-Vertragshändler. Ihren nächstgelegenen BRP-Vertragshändler finden Sie unter:**

- <http://de-de.sea-doo.com/home.aspx>
- **Sie erreichen uns auch telefonisch:**

**BRP Germany:** +49 (0) 2103 960 680

Wir entschuldigen uns für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für die sofortige Erledigung dieser Angelegenheit.

Ski-Doo  
Lynx  
Sea-Doo  
Evinrude  
Johnson  
Rotax  
Can-Am